




Управлению образования Актюбинской области
Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Есалину А.С.

От КГУ «Шевченковской ООШ»

Заявка

На основании совместного приказа МВД РК от 23 января 2019 года №49 и Министерства образования и науки РК от 23 января 2019 года №32. Зарегистрирован МЮ РК 25 января 2019 года №18239. Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения. Сообщаем Вам, что из восьми камер видеонаблюдения четыре вышли из строя. Просим Вас направить специалистов которые курируют данный вопрос. Так за нарушения налагаются штрафы.

Директор школы:



Ситмагамбетов А.Г.

Жабыраманов
Жабыраманов
Мартук ауданының білім бөлімі
Мемлекеттік мекемесі
№ *06*
«06» *сәуір* 2015

Управлению образования Актюбинской области
Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Есалину А.Г.

От « КГУ Шевченковская ООШ»

Акт № 3

от 03.11.2025г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе председателя комиссии: Ситмагамбетова А.Г. членов комиссии: профком Маар Т.В., завхоз Айтжанов У.У., сторож Есентемиров В.Г.

На основании проверки работоспособности проведения работ по техническому обслуживанию видеонаблюдения в лице ИП «Бекзада» Табышов Р.К. на объекте установлено: Все камеры устаревшие, из восьми камер показывают три камеры, из них одна работает неисправно. Установлен видеорегистратор. Требуется шесть камер видеонаблюдения, два коммутатора и два блока питания.

Председатель комиссии:

Ситмагамбетов А.Г.

Члены комиссии:

Маар Т.В.

Айтжанов У.У.

Есентемиров В.Г.

АКТ

проверки работоспособности

проведения работ по техническому обслуживанию видеонаблюдения

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию видеонаблюдения)

На объекте: Шевченковской общеобразовательной средней школы,
расположенному по адресу: село Шевченко

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период:

с «20» февраля 2025г. по «20» февраля 2025г.

на основании договора о государственных закупках услуг №91 от 30.01.2025г

В результате проверки работоспособности средств обеспечения видеонаблюдения, на объекте установлено:

- 3 Все камеры устаревшие из восьми камер показывает
Три камеры из них одна камера работает неправильно.
Было установлено видеорежистратор. Требуется шесть
камер видеонаблюдения, два компьютера и два блока питания

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

2 ИП Бекзада

(должность)

Табашов Р.К

(фамилия и инициалы представителя заказчика)



2025г.

М.П.

Фиринюр

(должность)

Ситматбетов А.Г


(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«20» февраля 2025г.

М.П.



(подпись)



Управлению образования Актыбинской области

Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Есалину А.С.

Заявка


- 1) Прошу Вас заключить договор с посредником по ремонту системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
- 2) Прошу Вас заключить договор с посредником по установке пандуса по Госстандарту. По предписанию ДКСО Актыбинской области.
- 3) Энергосберегающие лампочки в количестве 100 штук на 2025=2026 учебный год.
- 4) Водяной насос « АГИДЕЛЬ » для закачки системы отопления (резервный) (1 шт.)
- 5) Электродвигатель трёхфазный 3000 об. мин. 2,2 квт. (1 шт)
- 6) Автомат (включатели) 25 АМПЕР в количестве (25шт.)
- 7) Светодиодные фонари для освещения территории школы и котельной. (3шт)
- 8) Моторное масло четырёхтактное на бензиновый генератор (2 литра) требуется срочная замена. Отработанное слито.
- 9) На зимний период необходимо 30 литров бензина Аи= 92.(на генератор)



Директор школы:

Ситмагамбетов А.Г.





Управлению образования Актыбинской области

Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Есалину А.С.


Заявка

- 1) Прошу Вас заключить договор с посредником по ремонту системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
- 2) Прошу Вас заключить договор с посредником по установке пандуса по Госстандарту. По предписанию ДКСО Актыбинской области.
- 3) Прошу Вас выделить средства на приобретение снегоуборочных лопат (4 шт.) Снегоуборочный скребок (2 шт.)
- 4) Водяной насос « АГИДЕЛЬ » для закачки системы отопления (резервный) (1 шт.)
- 5) Электродвигатель трёхфазный 3000 об. мин. 2,2 квт. (1 шт)
- 6) Автомат (включатели) 25 АМПЕР в количестве (25шт.)
- 7) Метла для уборки территории (3 шт.)
- 8) Моторное масло четырёхтактное на бензиновый генератор (2 литра) требуется срочная замена. Отработанное слито.
- 9) На зимний период необходимо 30 литров бензина Аи= 92.

Директор школы:




Ситмагамбетов А.Г.



Наблюдается: 09.09.2015

[Handwritten signature]



Управлению образования Актюбинской области
Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Есалину А.С.

От КГУ «Шевченковской ООШ»




Заявка

На основании совместного приказа МВД РК от 23 января 2019 года №49 и Министерства образования и науки РК от 23 января 2019 года №32 . Зарегистрирован МЮ РК 25 января 2019 года №18239 . Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения. Сообщаем Вам , что из восьми камер видеонаблюдения пять(одна внутренняя и четыре наружные) вышли из строя. Просим Вас направить специалистов которые курируют данный вопрос. Так за нарушения налагаются штрафы.



Директор школы:

Ситмагамбетов А.Г.



Управлению образования Актыубинской области
Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Есалину А.С.

От КГУ «Шевченковской ООШ»


Заявка


На основании совместного приказа МВД РК от 23 января 2019 года №49 и Министерства образования и науки РК от 23 января 2019 года №32. Зарегистрирован МЮ РК 25 января 2019 года №18239. Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения. Сообщаем Вам, что из восьми камер видеонаблюдения четыре вышли из строя. Просим Вас направить специалистов которые курируют данный вопрос. Так за нарушения налагаются штрафы.

Директор школы:



Ситмагамбетов А.Г.





Руководителю отдела образования
Матукского РОО

Управлению образования Актюбинской области

Ашимову Н.Т.

от КГУ Шевченковской ООШ

Письмо.


Довожу до Вашего сведения, что камеры видеонаблюдения не работают.

Последняя запись записана 24 августа 2023 года в четыре часа, прошу заключить договор с организацией проводящей ремонт.

Директор школы:



Ситмагамбетов А.Г.



Ситмагамбетов А.Г.
26.12.2023

HONG-KAI CHAN

63 12 13 40 10 17

Номер документа	Дата составления
1	12.05.23

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе из подзаголовка в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения						
				Итого		х	

Сдал (Исполнитель) И. И. Ибрагимов Принял (Заказчик) Ситманов А. Г.
 должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи
 Дата подписания (принятия) работ (услуг)

Дата изготовления (принятия) работ (услуг) _____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

АКТ

Проверки скорости работы Интернет и скорости открытия сайтов

Проверка проведена «31» 03 2022г.

Объект проверки СШ, Шевченко

Проверка начата 14 ч. 20 мин.

Проверка окончена 17 ч. 30 мин.

Цель проверки: установление соответствия скорости работы Интернет и скорости открытия сайтов.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Тестирование скорости канала при помощи утилиты PING показало, что IP адрес сайта

Google 8.8.8.8 имеет 28 мс.

2. Замер скорости внешнего канала связи при помощи сайта speedtest.net показал, что входящая скорость 38 Мбит/с. Исходящая скорость 45 Мбит/с., параметры соответствуют/не соответствуют (ненужное зачеркнуть).

Члены группы проверки скорости Интернет:

Представитель от компании ТОО «GlobusTeleCom»

Ведущий инженер

Наймушенин Д. Н.

Представитель от Абонента

Дурманов Дурманов А.И. зам дир по УР

АКТ о неработоспособности системы видеонаблюдения

«23» июня 2025 г.

Наименование населенного пункта школы: Шевченко ООШ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- Ситман Азатов АГ представитель школы
- Канатов А – инженер/специалист по ИТ

составили настоящий акт о следующем:

В ходе проверки, проведенной «23» июня 2025 г., было установлено, что система видеонаблюдения, установленная в здании

по следующим причинам:

1. Отсутствие изображения с камер: _____
2. Недоступность видеорегистратора / сервера хранения данных: _____
3. Ошибки в программном обеспечении / невозможность подключения к системе: _____
4. Отсутствие электропитания / повреждение кабельной инфраструктуры: _____
5. Указать иные выявленные неисправности:

Около года назад большая часть камер перестала показывать, в рабочем состоянии на данный момент 3 камеры.
Данная неисправность была выявлена в ходе плановой / внеплановой проверки.

Предложения:

- Провести диагностику с привлечением обслуживающей организации.
- Составить заявку на ремонт / замену оборудования.
- При необходимости — уведомить органы охраны порядка о невозможности видеонаблюдения.

Подписи:

Директор школы Ситман Азатов АГ /ФИО/

Специалист ИТ ТОО «GlobusTeleCom» _____ /ФИО/